

飲食店・病院・ホテル・寮など厨房設備をお持ちの皆さまへ


グリーストラップ（油水分離槽）の適正な維持管理をしましょう！

グリーストラップは、厨房等から出る油分を多く含んだ排水の油分を分離して取り除くための装置で、法律等で設置が義務付けられています（構造等は空気調和衛生工学会規格に従ってください）。しかし、適切な維持管理をしなければ、不衛生になったり、下水管が詰まったり、水資源再生センターでの水の浄化に悪影響を与えます。

これらを防ぐために、バスケットに溜まったごみは毎日、浮いた油分やごみ等は、週に1回（多い場合は毎日）、底に溜まった汚泥等は月に1回程度取り除き、廃棄物処理法に従って処分してください。

グリーストラップの仕組みと維持管理方法


（断面図：グリーストラップを横から見た図）



注意 油分分解装置等のグリーストラップ内への設置はしないでください！！

グリーストラップにバイオ菌等を投入し、エアレーション（空気を吹き込む）をして油分を処理する装置があります。オゾンを利用する装置も同様ですが、これらはグリーストラップの容量が小さいなど、適切な運転ができない場合は、油分を分離、分解しないまま污水が公共下水道へ流れてしまい、逆に配管を詰まらせる原因になります。設置の際は、グリーストラップとは別に処理槽を設けるなど、十分に検討してください。

下水道施設への悪影響が懸念されますので、食用油を油処理剤と混ぜて排水として流すことはしないでください。



<お問合せ先>

大分市 下水道部 下水道営業課 排水設備担当班 097-537-5641
大分市役所ホームページ : <http://www.city.oita.oita.jp/>

下水道に**異物**を流さないで下さい。

下水道施設は日頃目につかない地中に埋設されているため、詰まった時の修理は大変です。便所、台所、洗濯場などの排水口から異物（**油脂類**、**脱脂綿**、**残飯**など）を流さないでください。また、下水道本管が閉塞すると地域的な排水機能の低下など市民生活に支障をきたします。

(例) **油脂類**が付着している下水道管



(例) **油脂類**によって閉塞している下水道管



油脂類

※ 昨今、多量の**油分**が**水資源再生センター**に流れ込み、その処理に苦慮しています。

